


Número de parte	P550352
Número de ítem	P550352
Aplicación Primaria	GM 10154635, 6.2L DIESEL
Descripción	FUEL FILTER, WATER SEPARATOR CARTRIDGE
Comentarios	GM Lock Collar Replacement 12511963
Reemplazo	
Partes relacionadas	
Alternativas	

Información regional	
Estado	Active
Región	LATIN AMERICA (DLA)
Disponibilidad	DISPONIBLE
Empaque mínimo DLA	12
País de Origen	

Atributos		
Eficiencia 50%	5 Micron	5 Micron
Estándar de prueba de Ef.	SAE J1985	SAE J1985
Ef. H2O Emulsificada	95 Percent	95 Percent
Diámetro Interno	2.73 Inches	69.34 MM
Longitud	5.23 Inches	132.84 MM
Diámetro Externo	3.27 Inches	83.058 MM
Peso	0.37 Lbs	0.17 Kgs



## Cruces de Referencia P550352



Competidor	Número de parte competidor	Donaldson: P550352
BALDWIN	BF1201 	Check OEM Number
CATERPILLAR	3I2057	
FLEETGUARD	FS1295 	
FLEETGUARD	FSO129500	
LUBER-FINER	L3546F 	
WIX	33376 	
WIX	33976	

28/04/2015 Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.