

Número de parte	P003951
Número de ítem	P003951
Aplicación Primaria	CLAMP ASSEMBLY, FW, FH, FR, SB 08" A/C
Descripción	CLAMP ASSEMBLY
Comentarios	
Reemplazo	
Partes relacionadas	
Alternativas	


Información regional	
Estado	Active
Región	LATIN AMERICA (DLA)
Disponibilidad	BAJO PEDIDO
Empaque mínimo DLA	1
País de Origen	USA

Atributos		
Diámetro	8.12 Inches	206.25 MM
Peso	0.5 Lbs	0.23 Kgs



Cruces de Referencia P003951



Competidor	Número de parte competidor	Donaldson: P003951
CATERPILLAR	0780069	
CATERPILLAR	30003310	
CATERPILLAR	5W4950	
CATERPILLAR	780069	
MANN & HUMMEL	304446 	

28/04/2015 Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.