


| Número de parte | | Información regional | |
|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| Número de ítem | P780594 | Estado | Active |
| Aplicación Primaria | MOUNTING BAND FOR G100317, G100318, G100319, G1003 | Región | LATIN AMERICA (DLA) |
| Descripción | MOUNTING BAND | Disponibilidad | BAJO PEDIDO |
| Comentarios | MOUNTING BAND FOR G100317, G100318, G100319, G100320 | Empaque mínimo DLA | 1 |
| Reemplazo | | País de Origen | |
| Partes relacionadas | | | |
| Alternativas | | | |

| Atributos | | |
|----------------------------|--------------|-----------|
| Orificio Tornillo Diámetro | 0.35 Inches | 8.89 MM |
| Altura de Centro | 5.9 Inches | 149.86 MM |
| Diámetro Interno | 10.55 Inches | 267.97 MM |
| Peso | 1.65 Lbs | 0.75 Kgs |
| Ancho | 3.15 Inches | 80.01 MM |

Cruces de Referencia P780594



| Competidor | Número de parte competidor | Donaldson: P780594 |
|-------------|---|--------------------|
| CATERPILLAR | 1972434  | |

28/04/2015 Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.