## **Donaldson Engine Aftermarket**



| Número de parte     | K045796                      |  |
|---------------------|------------------------------|--|
| Número de item      | K045796                      |  |
| Aplicación Primaria | HMK 409/01 + 501.07          |  |
| Descripción         | HYDRAULIC FILTER<br>ASSEMBLY |  |
| Comentarios         | + indicator P162400          |  |
| Reemplazo           | P165332 P173438              |  |
| Partes relacionadas |                              |  |
| Alternativas        |                              |  |

| Información regional |                     |  |  |
|----------------------|---------------------|--|--|
| Estado               | Active              |  |  |
| Región               | LATIN AMERICA (DLA) |  |  |
| Disponiblidad        | BAJO PEDIDO         |  |  |
| Empaque mínimo DLA   | 1                   |  |  |
| País de Origen       |                     |  |  |

| Atributos           |              |           |  |
|---------------------|--------------|-----------|--|
| Diámetro de Entrada | 10.59 Inches | 269 MM    |  |
| Tipo de Media       | Synthetic    | Synthetic |  |
| Diámetro de Salida  | 3.86 Inches  | 98 MM     |  |
| Radio               | 11.93 Inches | 303 MM    |  |
| Tamaño de Cuerda    | 1 3/8-12     | 1 3/8-12  |  |





## **Cruces de Referencia K045796**



Competidor

Número de parte competidor

Donaldson: K045796

28/04/2015 Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.