

Número de parte		Información regional	
Número de ítem	P551081	Estado	Active
Aplicación Primaria	FORD LIGHT TRUCK	Región	LATIN AMERICA (DLA)
Descripción	FUEL FILTER, CARTRIDGE	Disponibilidad	DISPONIBLE
Comentarios	Includes Attached Service Lid	Empaque mínimo DLA	1
Reemplazo		País de Origen	USA
Partes relacionadas	P550437		
Alternativas			

Atributos

Cruces de Referencia P551081



Competidor	Número de parte competidor	Donaldson: P551081
BALDWIN	PF7698 	Service Cover Attached
FLEETGUARD	FF5418 	Service Cover Attached
LUBER-FINER	L4596F 	Service Cover Attached
WIX	33818 	Service Cover Attached
WIX	33818MP	

28/04/2015 Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.