


| Número de parte     | P502486                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Número de ítem      | P502486                                            |
| Aplicación Primaria | CASE STEYR 1931163, CASE 47128205, NEW HOLLAND 193 |
| Descripción         | FUEL FILTER, WATER SEPARATOR SPIN-ON               |
| Comentarios         |                                                    |
| Reemplazo           |                                                    |
| Partes relacionadas |                                                    |
| Alternativas        |                                                    |

| Información regional |                     |
|----------------------|---------------------|
| Estado               | Active              |
| Región               | LATIN AMERICA (DLA) |
| Disponibilidad       | DISPONIBLE          |
| Empaque mínimo DLA   | 1                   |
| País de Origen       |                     |

| Atributos        |                   |           |
|------------------|-------------------|-----------|
| Longitud         | 3.5432964 Inches  | 90 MM     |
| Diámetro Externo | 3.66140628 Inches | 93 MM     |
| Tamaño de Cuerda | M14 X 1.5         | M14 X 1.5 |



## Cruces de Referencia P502486



| Competidor | Número de parte competidor                                                                | Donaldson: P502486 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| BALDWIN    | BF1361   |                    |
| FLEETGUARD | FS19504  |                    |
| WIX        | 33801    |                    |

**28/04/2015** Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.