

| Número de parte     | P607277                       |
|---------------------|-------------------------------|
| Número de ítem      | P607277                       |
| Aplicación Primaria | CHRYSLER 53032404AA           |
| Descripción         | AIR FILTER, PANEL VENTILATION |
| Comentarios         |                               |
| Reemplazo           |                               |
| Partes relacionadas |                               |
| Alternativas        |                               |


| Información regional |                     |
|----------------------|---------------------|
| Estado               | Active              |
| Región               | LATIN AMERICA (DLA) |
| Disponibilidad       | DISPONIBLE          |
| Empaque mínimo DLA   | 1                   |
| País de Origen       |                     |

| Atributos                 |              |           |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Estándar de prueba de Ef. | ISO 5011     | ISO 5011  |
| Altura                    | 2.05 Inches  | 52.07 MM  |
| Longitud                  | 13.78 Inches | 350.01 MM |
| Peso                      | 0.42 Lbs     | 0.19 Kgs  |
| Ancho                     | 9.4 Inches   | 238.76 MM |



## Cruces de Referencia P607277



| Competidor  | Número de parte competidor  | Donaldson: P607277 |
|-------------|---|--------------------|
| BALDWIN     | PA4151   |                    |
| FLEETGUARD  | AF26298  |                    |
| LUBER-FINER | AF3590   |                    |
| WIX         | 42725    |                    |

**29/04/2015** Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.