

Información regional	
Estado	Active
Región	LATIN AMERICA (DLA)
Disponibilidad	DISPONIBLE
Empaque mínimo DLA	1
País de Origen	

Número de parte	P784015
Número de ítem	P784015
Aplicación Primaria	Mercedes Benz Sprinter Series
Descripción	AIR FILTER, PANEL
Comentarios	P612826 No Foam Prefilter
Reemplazo	
Partes relacionadas	P612826
Alternativas	

Atributos		
Estándar de prueba de Ef.	ISO 5011	ISO 5011
Altura	3.15 Inches	80.01 MM
Longitud	12.52 Inches	318.01 MM
Ancho	10.94 Inches	277.876 MM



Cruces de Referencia P784015



Competidor	Número de parte competidor	Donaldson: P784015
BALDWIN	PA4601 	
FLEETGUARD	AF25319 	
LUBER-FINER	LAF8996 	
MANN & HUMMEL	C323381 	
WIX	42351 	

29/04/2015 Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.