

Número de parte	P165876	Información regional	
Número de ítem	P165876	Estado	Active
Aplicación Primaria	DONALDSON HBK05 ASSEMBLY, PALL HC7500SUS8H, HC7500	Región	LATIN AMERICA (DLA)
Descripción	HYDRAULIC FILTER, SPIN-ON	Disponibilidad	DISPONIBLE
Comentarios	SYNTEQ Media	Empaque mínimo DLA	1
Reemplazo		País de Origen	
Partes relacionadas			
Alternativas	Y		


Atributos		
Eficiencia Beta 1000	7 Micron	7 Micron
D.I. Empaque	4.71 Inches	119.63 MM
D.E. Empaque	5.05 Inches	128.27 MM
Longitud	10.66 Inches	270.76 MM
Tipo de Media	Synthetic	Synthetic
Diámetro Externo	5.08 Inches	129.03 MM
Tamaño de Cuerda	1 1/2-16	1 1/2-16
Peso	3.4 Lbs	1.54 Kgs



# Cruces de Referencia

## P165876



Competidor	Número de parte competidor	Donaldson: P165876
BALDWIN	BT8308MPG 	
BALDWIN	BT8471MPG	
CATERPILLAR	3I0698	
CATERPILLAR	3I0701	
CATERPILLAR	8Q2003	
CATERPILLAR	9U5870	
FLEETGUARD	HF28929 	
FLEETGUARD	HF35439	
FLEETGUARD	HF6701SYN	
FLEETGUARD	HF6713	
FLEETGUARD	HF6731	
FLEETGUARD	HF6780	
LUBER-FINER	LFH4958	
LUBER-FINER	LFH5876	
PARKER	929223	
PARKER	929445	
PARKER	PR3963	
WIX	51849 	

28/04/2015 Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.