

Donaldson Engine Aftermarket



Número de parte	P953215
Número de ítem	P953215
Aplicación Primaria	SCANIA 1869991
Descripción	AIR FILTER, SAFETY RADIALSEAL
Comentarios	UDC (FLOWER) SHORT SAFETY ELEMENT
Reemplazo	
Partes relacionadas	
Alternativas	

Información regional	
Estado	Active
Región	LATIN AMERICA (DLA)
Disponibilidad	BAJO PEDIDO
Empaque mínimo DLA	
País de Origen	

Atributos

Cruces de Referencia P953215



Competidor	Número de parte competidor	Donaldson: P953215
MANN & HUMMEL	TBA	

29/04/2015 Donaldson se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.